

ПЛАН «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
 по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов в здание дошкольного учреждения на 2016 - 2020 годы

Утверждаю:
 Заведующий ГБДОУ детский сад №26
 Г.Ю. Молчанова
 Приказ № 56/2 от 29.08.2016 г



2016	2017	2018	2019	2020	Примечание
Входная группа 1) Направление писем в соответствующие организации в связи с нарушением требований нормативной документации: (п.4.1.3 СП59.13330.2012., п. 10.3 СанПин 2.4.1.3049-13); (п.4.1.8 СП59.13330.2012); (п.4.3.1,4.3.2,4.3.3); (п.4.1.9 СП59.13330.2012); (п.4.2.1, п. 4.2.2, п.4.2.3, п.4.2.4 . СП 59.13330.2012)		1) Установка тактильной инфооционной вывески с подсветкой в соответствии с требованиями п.5.1.6 СП 59.13330.2012, п.6.21.1 ГОСТ Р 51671-2000, п.5.5.3., 5.2.4. СП 59.13330.2012	1) Информационная поддержка на всех путях движения к объекту в соответствии с требованиями п. 4.1.3 СП 59.13330.2012	1) Капитальный ремонт асфальтового покрытия на территории учреждения в соответствии с требованиями п.4.1.11 СП 59.13330.2012 и пп.4.3.1; 4.3.2. СП 136.13330.2012 3.11 СанПин 2.4.2.3286-15.	При наличии финансирования
		2) Приобретение и установка доводчика на входной двери с фиксацией задержки в соответствии с требованиями п. 5.1.6	2) Приобретение теневого навеса для прогулочных площадок в соответствии с требованиями п.3.9	2) Приобретение и установка устройства системы «ГОВОРЯЩИЙ ГОРОД»	При наличии финансирования

		<p>СП 59.13330.2012</p> <p>3) Приобретение и установка ручек на всех дверях в соответствии с требованиями п. 5.4.3 СП 59.13330.2012, п. 9.12. СП 136.13330.2012,</p>	<p>СанПин 2.4.1.3049-13</p> <p>3) Приобретение скамеек для отдыха в соответствии с требованиями п.10.4 Сан Пин 2.4.1.3049-13</p>	<p>3) Капитальный ремонт прогuloчных площадок в соответствии с требованиями п.3.8 СанПин 2.4.1.3049-13 и п.3.6. СанПин 2.4.2.3286-15</p>	<p>При наличии финансирования</p>
	<p>4) Приобретение инфомационной мемосхемы в соответствии с требованиями п.7.1.8</p>	<p>4) Предупредительно е мощение в виде квадрата или круга вокруг деревьев и столбов освещения в соответствии с требованиями п. 4.3.4. и п.4.3.6. СП 59.13330.2012; п. 10.2.11. СП 136.13330.2012</p>	<p>4) Предупредительно е мощение в виде квадрата или круга вокруг деревьев и столбов освещения в соответствии с требованиями п. 4.3.4. и п.4.3.6. СП 59.13330.2012; п. 10.2.11. СП 136.13330.2012</p>	<p>При наличии финансирования</p>	
	<p>5) Идентификация символами доступности, системы средств информации и сигнализации об опасности, визуальн ая информация в соответствии с</p>	<p>5) Капитальный ремонт входных дверей в соответствии с требованиями п.5.1.4, п.5.1.5, п.5.1.6 СП 59.13330.2012,</p>	<p>5) Капитальный ремонт входных дверей в соответствии с требованиями п.5.1.4, п.5.1.5, п.5.1.6 СП 59.13330.2012,</p>	<p>При наличии финансирования</p>	

			<p>ТРЕБОВАНИЯМИ п.5.5.1. СП 59.13330.2012, п.5.5.2 СП 59.13330.2012, п.5.5.4 СП 59.13330.2012, ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264</p>	<p>6) Капитальный ремонт тамбуров, с заменной дренажных и водосборных решёток, порогов в соответствии с Требованиями п. 5.1.7 СП 59.13330.2012, п. 5.2.4. СП 59.13330.2012</p>	<p>При наличии финансирования</p>
<p>Наружные лестницы</p>				<p>1) Капитальный ремонт всех лестниц в соответствии с Требованиями СП 59.13330 п. 4.1.12, ГОСТ Р 51261 и СП 59.13330 п.п. 4.1.14, п.5.1.2, п.5.2.10, п.5.2.15 и 5.2.31. п.5.1.1. СП 59.13330.2012, ГОСТ Р 51261, п.4.1.17 СП 59.13330.2012</p>	<p>При наличии финансирования</p>

<p>целевого назначения здания</p>	<p>1) Приобретение и установка табличек с рельефными знаками в соответствии с требованиями п. 5.5.8 СП 59.13330.2012 и п.4.7 СанПин 2.4.2.3286-15, ГОСТ Р 12.4.026, п.5.2.3 СП 59.13330.2012, п.10.2.10 СП 136.13330.2012</p>		<p>1) Выделение ступеней жёлтой контрастной полосой, покраска ступеней или поручней светящейся краской в соответствии с требованиями п.5.2.31 СП 59.13330.2012</p>	<p>1) Приобретение и установка световых оповещателей, звуковых сигнализаторов и шумовых индикаторов</p>	<p>При наличии финансирования</p>
<p>Внутренние лестницы</p>			<p>1) Капитальный ремонт всех лестниц в соответствии с требованиями п.5.2.7 СП 59.13330.2012, п. 5.2.9. СП 59.13330.2012, СП 59.13330.2012 п. 5.2.10, п.5.2.15, п.5.2.16, п.10.9 Сан Пин 2.4.1.3049-13, ГОСТ Р 51261, п. 5.2.12. СП 59.13330.2012, п. 10.4.3. СП 136.13330.2012</p>	<p>1) Капитальный ремонт стен в</p>	<p>При наличии финансирования</p>
<p>Пути движения в зданиях</p>					

Санитарно-бытовые помещения				соответствию с требованиями п. 10.10 СанПин 2.4.1.3049-13, п. 5.4.1. СП 59.13330.2012, 10.4.3. СП 136.13330.2012	При наличии финансирования
				1) Капитальный ремонт санузла в соответствии с требованиями п.5.3 СП 59.13330.2012 и п. 4.5 СанПин 2.4.2.3286-15, п.6.16 СанПин 2.4.1.3049-13, п.5.4.2 СП 59.13330.2012, 6.18 Сан Пин 2.4.1.3049-13	

Заведующий ГБДОУ детский сад № 26

Молчанова Г.Ю.